

Администрация Мильковского муниципального района Камчатского края  
муниципальное казённое учреждение  
Дополнительного образования районный дом детского творчества

684300, ул. Кооперативная 9  
с. Мильково, Камчатский край,

Тел.факс (8-415-33) 2-25-56  
E-mail: mddt@mail.ru

Исх. № 155

29 апреля 2020 г.

Кому Терёшкину А. И., главному  
государственному инспектору Мильковского  
МР по пожарному надзору

Отчёт

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в соответствии с предписанием № 3/1/2 от 10 февраля 2020 г. Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мильковскому району.

Срок устранения: 01.05.2020 г.

Ответственный: Кондратова Ю. М., Королёва Н. А.

№	Пункт предписания	Вид нарушений	Отметка о выполнении
1		Двери лестничных клеток 1, 2 этажей, не оборудованы приспособлением для для самозакрывания с уплотнением в притворах.	Двери оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах.
2		У гидрантов, являющихся источниками воды для наружного пожаротушения, а также на здании РДДТ отсутствуют указатели объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием	Указатели приобретены и установлены (договор поставки № 64 от 21.04.2020 г.)

		светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, указывающие место их расположения, а также состояние до гидрантов.	
3	3	Огнетушитель № 2, установленный в помещении музея на первом этаже здания не исправен (в конструкцию огнетушителя внесены изменения, для соединения раструба с корпусом огнетушителя, применяется резиновый шланг, который имеет трещины, в соединениях применяется металлическая проволока)	Огнетушитель приобретен и заменён (договор поставки № 64 от 21.04.2020 г.)
4	4	В танцевальном зале (позиция № 3 Технического паспорта на здание РДДТ) на стене у входной двери установлена электрическая розетка со сломанным корпусом.	Электрическая розетка заменена.
5	5, 6	В помещении «Гуманитарная школа» на втором этаже здания (позиция № 28 Технического паспорта), в танцевальном зале на втором этаже здания (позиция № 3 Технического паспорта) у запасного эвакуационного выхода на стене отсутствует знак обозначающий место расположения ручного пожарного извещателя.	Указатели приобретены (договор поставки № 64 от 21.04.2020 г.), размещение не проведено в связи с ремонтными работами, планируется до 20.05.2020 г.
6	7	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) (сквозное отверстие в стене в помещении «Школа логики» на втором этаже здания (позиция № 27 Технического паспорта).	Отверстия и зазоры заделаны негорючими материалами.
7	8	Запоры на дверях эвакуационных выходов (позиция № 5 Технического паспорта) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Запоры поставлены.
8	9	Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности указанных на дверях помещений производственного и складского назначения (мастерские, складские помещения, узел учета теплотенергии, и др.) в соответствии с СП 12.13130 (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30).	Расчёты проведены, указатели размещены (договор № 17/РК/20/ПБ, расчёт категории помещений по взрывоопасной и пожарной опасности и класса взрыво-пожароопасной зоны)

Директор МКУДО РДДТ



Супрунова Н. А.