

Администрация Мильковского муниципального района Камчатского края
муниципальное казённое учреждение
Дополнительного образования районный дом детского творчества

684300, ул. Кооперативная 9
с. Мильково, Камчатский край,

Тел.факс (8-415-33) 2-25-56

E-mail: mddf@mail.ru

Исх. № 157

29.04. 2020 г.

Кому Терёшкину А. И., главному
государственному инспектору Мильковского
МР по пожарному надзору

Отчёт

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в соответствии с предписанием № 3/1/1 от 10 февраля 2020 г. Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мильковскому району.

Срок устранения: 01.08.2020 г.

Ответственный: Супрунова Н. А., Королёва Н. А.

№	Пункт предписания	Вид нарушений	Отметка о выполнении
1	1, 2	В отступление от проектных решений в здании на втором этаже снята дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (из помещения позиция № 7 Технического паспорта в помещении позиция № 9, из помещения № 20 в помещении № 24), тем самым произведены изменения конструктивных, объёмнопланировочных и инженерно-технических решений здания.	Заключён договор № 2200-/400-00/00029 от 2.03. 2020 г. с АО «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ на выполнение

2	4	В отступление от проектных решений в здании на <u>втором этаже</u> в помещении (позиция № 14 Технического паспорта) возведена внутренняя перегородка делящая помещение на две части, и сделана <u>доблнительная</u> дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания.	работ по технической инвентаризации. В ходе проведения инвентаризации установлено, что Технический паспорт на Здание дома творчества, инвентарный номер 54 от 9.06.2008 г. содержит ошибки. Разработан Технический паспорт на Дом творчества, инвентарный номер 54 от 18.03.2020 г., в котором все выявленные ошибки устранены.
3	6, 7, 8, 10	В отступление от проектных решений в здании на <u>втором этаже</u> в помещении (позиция № 15 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 16 Технического паспорта), (позиция № 30 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 20 Технического паспорта), (позиция № 32, № 33 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания.	
4	9	В отступление от проектных решений в здании на <u>втором этаже</u> в помещении (позиция № 19 Технического паспорта) снесена внутренняя перегородка, отделяющая от помещения (позиция № 18 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания	
5	11	В отступление от проектных решений в здании на <u>втором этаже</u> из лестничной клетки (позиция № 30 Технического паспорта) демонтирована дверь, ведущая в помещение (позиция № 31 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания	
6	12	В отступление от проектных решений в здании на <u>первом этаже</u> из помещения (позиция № 23 Технического паспорта) в помещении (позиция № 22 Технического паспорта) в место двери (согласно Технического паспорта) встроены в стену шкаф, тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания	
7	3	На путях эвакуации в общих коридорах <u>первого и второго</u> этажа здания, применяются материалы (линолеум) для отделки полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	Имеется сертификат соответствия № С-DE. ПБ25.В.03576, подтверждающий, что на путях эвакуации применяются материалы (линолеум) с классом пожарной опасности строительных материалов КМ1, допустимые на путях эвакуации.

Директор МКУДО РДТТ



Супрунова Н. А.